



# 产品数据表

## Screwloose® 工业级渗透松锈剂 Screwloose® Super Penetrant No. PR03060

### I. 产品描述

溶解锈蚀、松动冻结的螺栓、提供超强的润滑性能。

### II. 应用

螺母和螺栓、针脚、螺丝钉、衬套、夹子、铰链、卡扣、盖子、垫圈以及滑道机械设施。

### III. 产品特性

- 渗透力强，迅速渗入微小的细缝中并充满缝隙
- 可轻松快速地拆卸机械部件、管件、组合件和其它紧固件，为工人节省维护时间
- 对塑料安全，不会腐蚀密封圈等特殊材料
- NSF H2 注册

### IV. 产品数据

外观	浅琥珀色液体
基底类型	石油馏分
闪点	60.6°C
比重	0.82
塑料安全性	是
成膜类型	不干薄膜
挥发速度	慢
绝缘强度	60,000 伏特
工作温度	最高 148.9°C
推进剂	二氧化碳
NSF 分类编码	H2
去除方式	用溶剂油或除脂剂去除
保质期	自生产日起 10 年

### V. 使用方法

1. 设备通电时切勿使用，在通电之前要干燥至少 4 到 6 小时。
2. 直接喷涂到锈蚀的紧固件上。
3. 轻轻敲击连接部位以提升效果。
4. 松开或移除紧固件。
5. 必要时重复以上步骤，直到紧固件松脱。
6. 严重卡死或结住的紧固件可能需要借助工具或钳子才能松开。





# 产品数据表

## VI. 包装

PR03060 12\*311g

版本: V2

日期: 2024 年 12 月 16 日



maximizes  
electronics  
performance

**SmartWasher**<sup>®</sup>  
BIOREMEDIATING parts washing system

